小島 BIRD FREE

Protecting the urban environment

Installation von 小島 Bird Free auf der Chiesa della Spina, Pisa, 1. Dezember 2015

Im ersten Stock der Westfassade hatten Tauben hinter der Statue der Madonna mit Kind genistet. Der Sockel rund um die Statue wurde mit 小島 *Bird Free* behandelt, um das Nisten zu verhindern.

Im Dezember 2014 wurden Nester in den beiden Abflüssen im zweiten Stockwerk der Westfassade (oben links) beobachtet. Obwohl diese Nester entfernt wurden, hatten Tauben erneut in einem dieser Abflüsse (oben rechts) genistet. Die Abflüsse wurden im Dezember 2015 mit 小島 *Bird Free* behandelt, wie oben gezeigt.

小島 BIRD FREE

Im Dezember 2014 wurden Nester am unteren Ende der beiden Fensterrosetten im zweiten Stock der Westansicht (oben links) beobachtet. Diese wurden im Innenraum der Rosetten mit 小島 *Bird Free* (oben rechts) versehen, um weitere Nester zu verhindern.

Im Dezember 2014 wurden acht Nester hinter den Sockeln der 13 Statuen im zweiten Stock der Südfassade beobachtet. Die Sockel der Statuen wurden, wie oben gezeigt, mit 小島 *Bird Free* behandelt.

Der Sims, der in Schulterhöhe hinter den Statuen verläuft, wurde mit Schälchen von 小島 *Bird Free* behandelt, wie oben gezeigt, um die Schlafplätze von Tauben zu blockieren. (die Abdeckungen wurden anschließend von den Schälchen entfernt).

小島 BIRD FREE

Kotspuren zeigten an, dass Tauben auf den kleinen, geschlossenen Simsen über den Statuen schliefen. Diese Vorsprünge wurden, wie oben gezeigt, mit Schälchen von 小島 *Bird Free* behandelt.

小島 BIRD FREE



In der dritten Etage der Südfassade wurden alle Nischen und Ecken über den Statuen mit 小島 *Bird Free* Schälchen behandelt, um diese Taubenschlafplätze zu blockieren.



In den geschützten Bereichen, hinter den Statuen in der dritten Etage der Südfront, befand sich Nistmaterial. Diese Plätze wurden, wie oben gezeigt, mit 小島 *Bird Free* behandelt, um das erneute Nisten zu verhindern.

小島 BIRD FREE

Jedes der drei Fenster auf der Ostfassade wurde mit drei 小島 *Bird Free* Schälchen (oben rechts) geschützt, da sich hier Schlafplätze von Tauben befanden.

小 島 BIRD FREE

Referenz

Betreffend: Installation von *Bird Free* auf der La Chiesa della Spina, Pisa

Die Chiesa della Spina in der Gemeinde Pisa litt früher unter starkem Taubenbefall, deren Kot die Statuen der Kirche unansehnlich verunreinigt hatte. Im Dezember 2015 schloss die Entomox-Schädlingsbekämpfung die Installation einer erfolgreichen Vogelabwehr für alle betroffenen Teile der Kirche ab.

Da die Tauben nicht mehr auf den zuvor befallenen Bereichen schlafen, können wir bestätigen, dass die Installation von *Bird Free* ein Erfolg war.

Marco Guerrazzi (Architekt)
Direktor für öffentliche Güter und Kulturerbe-Gebäude
Stadtverwaltung von Pisa

20. März 2016

小島 BIRD FREE

Protecting the urban environment

Update zur Installation von 小島 *Bird Free* auf Chiesa della Spina, Pisa, ab 21. August 2018

Die Chiesa della Spina wurde am 21. August 2018 um 19.25 Uhr (45 Minuten vor Sonnenuntergang) inspiziert, um festzustellen, ob die Tauben seit der Installation von 小島 *Bird Free* am 1. Dezember 2015 an ihre früheren Nistplätze zurückgekehrt waren.

小島 BIRD FREE



Auf der Westfassade der Kirche wurden keine Tauben beobachtet.

小島 BIRD FREE

Auf der Süderhebung der Kirche wurden keine Tauben beobachtet.

Auf der Ostseite der Kirche wurden keine Tauben beobachtet.