

小島 **BIRD FREE**



Protecting the  
urban environment

Installation von 小島 *Bird Free* an  
De Kapel, Culemborg, Niederlande, 28 May 2015





Auf der Ostseite der Kapelle wurden sechs Fensterbänke gereinigt und mit 小島 *Bird Free* behandelt, wie oben gezeigt.



Auf der Westseite der Kapelle war die Fensterbank im Süden stark befallen (oben links). Dieser Bereich wurde mit 小島 *Bird Free* behandelt, wie oben recht gezeigt.



Insgesamt acht Fensterbänke an der Westseite der Kapelle wurden mit 小島 *Bird Free* behandelt. Die vertieften Simse, die den Tauben mehr Schutz boten, wurden wie oben gezeigt behandelt.

## Testimonial

Am 6. Oktober 2015 hat einer der Bewohner von De Kapel angemerkt: „De Kapel (Die Kapelle) war einige Jahre leer gestanden, bevor sie in Wohnungen umgewandelt wurde, daher war sie eine Art Taubenschlag geworden.

“Als wir im Dezember 2014 einzogen, war das ganze Gebäude von Tauben übersät, und uns wurde klar, dass wir einen Weg finden mussten, sie loszuwerden, denn die Zustände waren entsetzlich. Seit der Installation von *Bird Free* haben wir überhaupt keine Tauben mehr gesehen. *Bird Free* hat sich als effektive Lösung erwiesen.”

Am 12. März 2018 hat der Bewohner angemerkt, wie folgt: „Ich kann bestätigen, dass *Bird Free* fast drei Jahre nach der Installation noch immer vollständig wirksam ist. Alle Bewohner von De Kapel haben ihre Zufriedenheit mit den Ergebnissen zum Ausdruck gebracht.“

Am 25. Januar 2019 äusserte sich der Bewohner, wie folgt: “Die Wirkung von *Bird Free* ist immer noch perfekt. Noch jetzt, wenn Schnee die Schälchen teilweise bedeckt, gibt es keine Tauben.“

Am 3. Februar 2020 hat der Bewohner weiter angemerkt: “*Bird Free* wurde vor nunmehr fast fünf Jahren installiert und die Tauben sind immer noch nicht zurückgekehrt. Die Bewohner von De Kapel sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.“