

#### Installation von 小島 Bird Free am Rathaus von Glasgow, 2. bis 4. Juni 2014







Im Jahr 1889 fertiggestellt, ist das Rathaus von Glasgow ein bedeutendes Beispiel der viktorianischen, bürgerlichen Architektur mit vielen kunstvollen Elementen. Die geschützte Umgebung im nordwestlichen Bereich des Innenhofes ist ein idealer Lebensraum für Tauben. Die Installation befindet sich in einer tiefen Nische der Nordfassade. Frühere Versuche, den Taubenbefall zu beseitigen, waren alle erfolglos.







Auf den Balkonen der ersten Etage an der Nordfassade (Bild oben links), sowie auf den Leisten in der vierten Etage an der Südfassade (Bild oben rechts) wurden Taubeneier beobachtet. Eier wurden auch zwischen den Spikes an den westlichen Simsen gefunden (links). Diese Spikes wurden vor der Behandlung entfernt, da sie eindeutig unwirksam waren.







Die Brutpaare saßen auf den Balustraden des Balkons und den oberen Fenster- und Gebäudesimsen.



Alle Absätze auf der obersten Ebene des Gerüsts (Ebene 5) wurden mit 小島 Bird Free behandelt. Rastplätze auf dem reich verzierten Mauerwerk wurden ebenso behandelt wie die Dachkanten über dem Mauerwerk (oben rechts). Die breite Kante mit dem Gerüst im Süden wurde mit drei Reihen Schälchen behandelt, da dort Eier gefunden wurden.





Auf der 4. Etage wurden alle Vorsprünge mit 小島 Bird Free behandelt. Alle Spikes wurden entfernt und durch 小島 Bird Free Schälchen ersetzt.





Auf der 3. Etage, wurden die Balustraden und der Boden des Balkons in den nördlichen Nischen mit 小島 Bird Free behandelt. Da der Boden als Nistplatz genutzt wurde, wurden dort Schälchen in einem Abstand von 15 cm installiert.









Auf der 2. Etage wurden alle Vorsprünge sowie Schlafplätze mit 小島 Bird Free behandelt.






Auf der 1. Etage wurden alle Vorsprünge mit 小島 Bird Free behandelt.





Auch im Erdgeschoss wurden alle Vorsprünge mit 小島 Bird Free behandelt.





Diese Fotos wurden aufgenommen, nachdem das Gerüst abgebaut war. Die 小島 Bird Free Schälchen sind von unten nicht sichtbar.



#### Referenz

Am 11. September 2014, drei Monate nach der Installation, kommentierte Scott Dickson, der Hausmeister des Rathauses von Glasgow, mit folgenden Worten:

"Der Taubenbefall in der nordwestlichen Ecke des Innenhofes war eine Zeit lang sehr stark. Frühere Versuche, den Befall mit Spikes und Netzen in den Griff zu bekommen, sind fehlgeschlagen. Seit *Bird Free* in diesen Bereichen angewendet wurde, sind die Tauben nicht wiedergekommen. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Es funktioniert genau wie versprochen."

Am 15. November 2019, fügte Scott Dickson noch hinzu:

"Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Bird Free ist nach wie vor effektiv, und das länger als fünf Jahre nach dem Einsatz".