

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

Informe de instalación de 小島 *Bird Free* al edificio Karstadt, Hamburgo, abril de 2014





Las palomas llevaban años anidando en la fachada de este edificio. Debido al hedor, los despachos médicos de la primera y segunda planta no podían abrir las ventanas.



Tratándose de un edificio catalogado, el encargado del patrimonio local no quería instalar ningún tipo de púas, cables o redes, mientras que el cliente requería una solución a largo plazo y sin ser demasiado intrusiva. Después de limpiar el edificio de heces, se instaló 小島 *Bird Free*.



El cliente llevó a cabo una inspección en febrero de 2020, casi 6 años después de la instalación de *Bird Free*. Aunque los platillos se habían ennegrecido, no hay ni rastro de las palomas. El cliente estaba muy complacido con los resultados.