




Rapport sur l'installation de 小島 Bird Free à l'usine de peinture et vernis Allios, Villeneuve-Loubet , Provence, le 12 août 2013.



L'usine Allios de 5000 mètres carrés en Provence.



Les pigeons nichaient et se perchaient sur tous les chemins de câbles à l'intérieur de l'usine.



Le 12 août 2103, Imago 3D a enlevé les nids, désinfecté les chemins de câbles et appliqué des coupelles de 小島 Bird Free dans les zones infestées.

Témoignage

Le 13 Septembre 2013, un mois après l'installation, M. Cyril Fernandez, Service Qualité – Environnement, Allios, Site de Villeneuve-Loubet a commenté:

« Notre site industriel de fabrication de peinture acrylique, basé à Villeneuve-Loubet, s'est vu petit à petit envahir par des pigeons qui avaient pour habitude de nicher à l'intérieur de notre usine. En effet, le bâtiment principal est composé d'une charpente métallique avec une multitude de chemin de câbles courant sur celle-ci. Cette structure représente un lieu idéal et propice à la nidification des pigeons.

« Les préjudices subis suite à l'introduction d'un tel nuisible dans nos locaux ont été les suivants :

- Problème esthétique et de qualité des produits finis (fientes sur les bidons de peintures stockés)
- Problème de qualité produit (fientes dans les cuves de fabrication)
- Manquements à l'hygiène et à l'esthétique (fientes sur les machines, le sol, les établis ou plan de travail)
- Mécontentement des opérateurs car obligés de protéger leurs postes de travail par des cartons.

« Compte tenu de la situation et des divers préjudices subis, il a été décidé, sur les conseils de la société IMAGO 3D, de mettre en place un nouveau dispositif anti-pigeon de type *Bird Free*, qui nous a donné entière satisfaction depuis sa mise en œuvre au mois d'août 2013. »