

小島 **BIRD FREE**



Protecting the
urban environment

Rapporto sull'installazione di 小島 *Bird Free*
a De Kapel (La Cappella), Olanda, 28 maggio 2015.





Sul lato est della Cappella, sei sporgenze delle finestre sono state pulite e trattate con 小島 *Bird Free* come mostrato sopra.



Sul lato ovest della Cappella, la sporgenza della finestra a sud era gravemente infestata. Questa è stata trattata con 小島 *Bird Free* come mostrato in alto a destra.



Un totale di otto sporgenze sul lato ovest della Cappella sono state trattate con 小島 *Bird Free*. Le sporgenze incassate, che offrono più riparo ai piccioni, sono state trattate come mostrato sopra.

Testimonianza

Il 6 ottobre 2015, uno dei residenti di De Kapel, ha commentato: « La Cappella era stata disabitata per diversi anni prima che fosse convertita in appartamenti, e come tale era stata una specie di santuario degli uccelli.

«Quando ci siamo trasferiti a dicembre 2014 c'erano piccioni in tutto l'edificio e ci siamo resi conto che dovevamo trovare un modo per sbarazzarci di loro mentre la sporcizia era spaventoso. Da quando *Bird Free* è stato installato non abbiamo visto nessun piccione. *Bird Free* ha dimostrato di essere una soluzione efficace.»

Il 12 marzo 2018, il residente ha commentato quanto segue: «Posso confermare che quasi tre anni dopo l'installazione *Bird Free* rimane completamente efficace. Tutti i residenti hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati.»

Il 25 gennaio 2019, il residente ha commentato quanto segue: « L'effetto di *Bird Free* è ancora perfetto. Anche adesso, quando la neve copre parzialmente i vassoi, non ci sono ancora piccioni. »

Il 3 febbraio 2020, il residente ha inoltre commentato: «*Bird Free* è stato installato quasi cinque anni fa e i piccioni non sono ancora tornati. Gli abitanti della Cappella sono molto soddisfatti dei risultati.»