

小島

BIRD FREE



Protecting the
urban environment

Rapporto sull'applicazione di 小島 *Bird Free* all'edificio
Karstadt, Amburgo, aprile 2014.






Da molti anni i piccioni si posavano sulla facciata di questo edificio protetto. Gli studi medici al primo e al secondo piano non potevano aprire le finestre a causa della puzza degli escrementi di piccione.



Essendo un edificio protetto, l'ufficiale del patrimonio locale non avrebbe accettato l'uso degli spilli, fili o reti, mentre il cliente desiderava una soluzione permanente e discreta. Nell'aprile 2014, l'edificio è stato ripulito dagli escrementi e 小島 *Bird Free* è stato installato.



Il cliente ha effettuato un'ispezione nel febbraio 2020, quasi sei anni dopo l'installazione di 小島 *Bird Free*. Sebbene i vassoi siano diventati neri per l'inquinamento, i piccioni non sono tornati. Il cliente ha confermato la piena soddisfazione per i risultati.